

Identification des processus de corrosion des armatures dans les bétons fissures

Rita Maria Ghantous

► To cite this version:

Rita Maria Ghantous. Identification des processus de corrosion des armatures dans les bétons fissures. Journée des doctorants LAMBE (Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et l'environnement, Nov 2015, Evry, France. hal-02445711

HAL Id: hal-02445711 https://cea.hal.science/hal-02445711

Submitted on 20 Jan 2020 $\,$

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.













Identification des processus de corrosion des armatures dans les bétons fissurés

Rita Maria Ghantous

Encadrement CEA : Valérie L'Hostis Stéphane Poyet Encadrement EDF : Nhu-Cuong Tran Directeur de thèse : Raoul François



Journée des doctorants 13 novembre 2015



Contexte industriel



Aéroréfrigérant de la centrale nucléaire de Dampierre (Loiret) EDF / Marc Morceau

Fissuration due à :

- aspects physiques,
- aspects mécaniques.

Comment les fissures impactent-elles le vieillissement des tours aéroréfrigérantes ?





Contexte industriel



 $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$ Dépassivation de l'armature

Fe \rightarrow Fe²⁺ + 2e⁻ $\frac{1}{2}O_2 + H_2O + 2e^- \rightarrow 2OH^-$

Durabilité des tours aéroréfrigérants menacée ?





Objectifs



Etude de la cinétique de corrosion par carbonatation dans des bétons armés fissurés





Plan

1. Fissuration contrôlée

- 2. Corrosion accélérée
- 3. Conclusions et perspectives





Protocole de fissuration

 \diamond 3 ouvertures de fissure \rightarrow 100 µm, 300 µm & 500µm

Obtention d'un endommagement de l'interface acier/béton représentatif de la réalité

Essai de flexion trois points (prismes 70 × 70 × 280 mm)





JNIVERSITI

ambe Protocole de fissuration







Liaison acier/mortier



UNIVERSITÉ

de Cergy-Pontoise

→ Altération limitée de l'interface acier/mortier

Estimation de la longueur d'altération (section longitudinale de l'éprouvette)







Corrosion accélérée

→ Cycles d'humidification/séchage









Corrosion accélérée





Journée des doctorants LAMBE 13 Novembre 2015



Méthodes

- Microscopie optique
 → Epaisseur de la CPC
- Desquamation
 → Masse de fer perdue
- Spectroscopie Raman
 → Type de produits de corrosion
- − Microscopie électronique à balayag
 → Composition chimique de la CPC







Premiers résultats



→ Masse de fer perdu (desquamation)





Premiers résultats

→ Répartition des produits de corrosion (microscopie optique)







Conclusions et perspectives

- 2 échéances à venir :
 - 6 mois (90 cycles) → en cours de caractérisation
 - 12 mois (180 cycles) \rightarrow mars 2016
- Service Servic
 - Morphologie de la fissure
 - Répartition des produits de corrosion autour de l'armature
- Corrélation d'images 子 morphologie de la fissure
- In fine, intégration des résultats dans un modèle opérationnel (ingénierie EDF)



Merci de votre attention



Valorisation

- [1] Ghantous et al., proceedings of the international conference: Fontevraud 8 (2014).
- [2] Ghantous et al., proceedings of the international conference: Cigos (2015).
- ✤ Mobilité internationale: Opportunité liée à l'ED MEGEP (Université de Toulouse), Immersion 1 mois → Purdue University (USA)

